

**План мероприятий по выполнению предписания № 63/1/1 от
08.06.2015 года ОНД г. Сосногорска по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности**

№ п/п	Вид нарушения	Срок выполне ния	Мероприятия по устранению нарушения	Отметка о выполне нии
1	Лестница высотой более 45 см не имеет ограждения с перилами	08.06.16	1. Изготовление и установка перил	
2	Помещение второго этажа не имеет второго эвакуационного выхода	08.06.16	1. Составление сметы на изготовление и установку лестниц; 2. Изготовление и установка лестниц	
3	Допускается эксплуатация лестницы второго типа, при этом вестибюль не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа	08.06.16	1. Составление сметы на противопожарные перегородки; 2. Установка противопожарных перегородок	
4	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	08.06.16	1. Установка колпаков (рассеивателей) на светильники	Выполн ено
5	Высота эвакуационного выхода из кабинета украинской фольклорной студии менее 1,9 м.	08.06.16	1. Разработка технических условий	
6	Высота эвакуационного выхода из кабинета педагогов организаторов менее 1,9 м.	08.06.16	1. Разработка технических условий	
7	Не оборудована система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в зрительном зале.	08.06.16	1. Составление сметы на установку системы вытяжной противодымной вентиляцией; 2. Установка системы вытяжной противодымной вентиляции	
8	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сценической коробки	08.06.16	1. Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) сценической коробки	
9	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропильной системы чердачного помещения	08.06.16	1. Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропильной системы чердачного помещения	
10	Не обеспечена обработка драпировки (занавеси) в зрительном зале огнезащитным составом	08.06.16	1. Провести обработку драпировки (занавеси) в зрительном зале огнезащитным составом	
11	Отсутствует дверь лестничной клетки первого и второго этажа	08.06.16	1. Установка противопожарных дверей	
12	Лестница высотой более 45 см не имеет ограждения с перилами	08.06.16	1. Изготовление и установка перил	
13	Не оборудовано помещение мастерской противопожарными перегородками не ниже 1-го типа	08.06.16	1. Установка противопожарных дверей	
14	Не оборудовано помещение	08.06.16	1. Установка противопожарных	

	складского назначения противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа		перегородок и перекрытий	
15	Не оборудовано помещение складского назначения противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа	08.06.16	1. Установка противопожарных перегородок и перекрытий	
16	Не оборудовано помещение студии звукозаписи противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа	08.06.16	1. Установка противопожарных перегородок и перекрытий	
17	Не закрыты негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшиеся отверстия и засоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	08.06.16	1. Закрыть негорючими материалами отверстие в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями	
18	Не обеспечено наличие на дверях складских и подсобных помещений с постоянным или временным хранением веществ и материалов обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	08.06.16	1. Обеспечить наличие на дверях складских и подсобных помещений с постоянным или временным хранением веществ и материалов обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны	Выполн ено
19	Не оборудована лестничная клетка, предусмотренная для сообщения между подвальным и первым этажами, противопожарными дверями 2-ого типа с пределом огнестойкости EI 30, с устройством тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре	08.06.16	1. Установка противопожарных дверей. 2. Установка устройства тамбур- шлюза с подачей воздуха при пожаре	
20	Помещение тамбура студии звукозаписи не оборудовано дымовым пожарным извещателем	08.06.16	1. Установить дымовой пожарный извещатель	Выполн ено
21	Ширина эвакуационных выходов в свету из коридора на лестничные клетки, ведущие в фойе менее 0,8 метра	08.06.16	1. Разработка технических условий	
22	Высота эвакуационных выходов в свету из коридора на лестничные клетки, ведущие в фойе менее 1,90 метра	08.06.16	1. Разработка технических условий	